



217656 - MM Scherenarm mit Lager links Multi Power Holz/PVC mit Sparlüftung 1050/1300 FT30 13V FFB 801-1.300 silber

Technische Zeichnung



Silber	links	13V	Holz/PVC FT30	442	801 - 1.300	150	10	No.
		L						No.
								217656 ¹⁾

¹⁾ Nur in Verbindung mit "Kippen waagrecht" verwenden (bei "Kippen senkrecht" kann der Flügel ausgehebelt werden).


Schraubpositionstabelle

No.		1	2	3	4			
217656	6	30	70	73				

Lehren

Bohrlehre für Eck- und Scherenlager	rechts/links	FT30	1	No.
				217094

Anwendungsdiagramme




• Alle Hinweise zur Verwendung von Anwendungsdiagrammen in unseren Print- und Onlinekatalogen sind zu berücksichtigen!




**217656 - MM Scherenarm mit Lager links Multi Power
Holz/PVC mit Sparlüftung 1050/1300 FT30 13V FFB
801-1.300 silber**

Bohrung mit Lehren

PVC



Holz



- Bohrlehre (217094) wie abgebildet einlegen und mit Bohrer Ø 3 mm vorbohren.
- Bei Kunststoffprofilen muss die Verschraubung in die Stahlarmierung erfolgen!
- Bei Profilen ohne Stahlarmierung siehe Profilblätter, bzw. Beipackzettel 756991 beachten!


- Bohrlehre (217092 - rechter Flügel, 217093 - linker Flügel) wie abgebildet einlegen und mit Bohrer Ø 3 mm vorbohren.



217656 - MM Scherenarm mit Lager links Multi Power
Holz/PVC mit Sparlüftung 1050/1300 FT30 13V FFB
801-1.300 silber

Bohrbilder


FT 30 - PVC



1. Scherenlager oben waagrecht

2. Scherenlager oben senkrecht

Montage



1. Unterlage (Profilanpassung)

2. Scherenarm mit Lager

PVC


- Unterlage auf Grundplatte des Scherenarms mit Lager stecken, Scherenarm in Rahmenfalzecke einsetzen und verschrauben. Sonder-schraube Ø 4,5 x 38 mm (Art. Nr.: 362918 bzw. 367828) verwenden!
- Bei Kunststoffprofilen muss die Verschraubung in die Stahlarmierung erfolgen!
- Bei Profilen ohne Stahlarmierung siehe Profilblätter, bzw. Beipackzettel 756991 beachten!



**217656 - MM Scherenarm mit Lager links Multi Power
Holz/PVC mit Sparlüftung 1050/1300 FT30 13V FFB
801-1.300 silber**

- **Achtung:** Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!
- Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) entsprechen!

Holz




Holz

- Den Scherenarm mit Lager aufsetzen und verschrauben. Sonderschraube Ø 4,5 x 38 mm (Art. Nr.: 362918 bzw. 367828) verwenden!
- **Achtung:** Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!
- Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) entsprechen!

Öffnungsweite

Kipp- und Sparlüftungsstellung






217656 - MM Scherenarm mit Lager links Multi Power
Holz/PVC mit Sparlüftung 1050/1300 FT30 13V FFB
801-1.300 silber


	X	Y
600	16	128
800	16	128
1050	13	128
1300	13	128

Einhängen des Flügels







**217656 - MM Scherenarm mit Lager links Multi Power
Holz/PVC mit Sparlüftung 1050/1300 FT30 13V FFB
801-1.300 silber**




Aushängen des Flügels




1. Flügel 90° öffnen.




2. Fehlschalsicherung auslösen und halten.
3. Griff in die Kippstellung drehen, Fehlschalsicherung loslassen.



4. Scherenarmsicherung mit Inbusschlüssel SW 4 öffnen.




5. Scherenarm aus Scherenstulp nach oben herausheben bis er völlig frei ist. Flügel in Position halten.
6. Scherenarm in den Rahmen schwenken.




Freimaßangaben

Freimaß bandseitig für aufschlagendes Profil



* Mindestfreimaß ist von der Ausführung des Überschlags (Radius, Lackstärke, ...) abhängig. Die Werte für Z in der Tabelle sind ohne Berücksichtigung von Toleranzen. Wir empfehlen immer vorab eine kundenseitige Überprüfung des verwendeten Profils!

Freimaß bandseitig für flächenbündiges Profil



* Mindestfreimaß ist von der Ausführung des Überschlags (Radius, Lackstärke, ...) abhängig. Die Werte für Z in der Tabelle sind ohne Berücksichtigung von Toleranzen. Wir empfehlen immer vorab eine kundenseitige Überprüfung des verwendeten Profils!

Werte für Z

	X	16	17	18	19	20	21	22	23	24




**217656 - MM Scherenarm mit Lager links Multi Power
Holz/PVC mit Sparlüftung 1050/1300 FT30 13V FFB
801-1.300 silber**

Werte für Z

	18	4	4	4	6	7	8	9	10	12
Y	20	4	4	4	4	5	6	7	8	10
	22	4	4	4	4	4	5	6	7	8

Seiteneinstellung






217656 - MM Scherenarm mit Lager links Multi Power
Holz/PVC mit Sparlüftung 1050/1300 FT30 13V FFB
801-1.300 silber

Anpressdruckeinstellung

im Scherenarm



- Einstellbereich $\pm 0,7$ mm mit TX 15