





227425 - Bohrlehre DT160 für Eck- und Scherenlager 4L/12L

Technische Zeichnung




Bohrlehre für Eck- und Scherenlager DT160		4L/12L	1	227425
---	--	--------	---	--------

Einstellung der Lehre







Bohrungen mit Lehre





für Eck- und Scherenlager



Bohr- und Fräsbilder Scherenlager

12L/18Ü	12L/20Ü	4L/15Ü	4L/18Ü
 <p>* obere Bohrung immer erforderlich ** untere Bohrung nicht erforderlich</p>	 <p>* obere Bohrung immer erforderlich ** untere Bohrung nicht erforderlich</p>	 <p>* obere Bohrung immer erforderlich ** untere Bohrung nicht erforderlich</p>	 <p>* obere Bohrung immer erforderlich ** untere Bohrung nicht erforderlich</p>

Bohr- und Fräsbilder Ecklager

12L/18Ü	12L/20Ü	4L/15Ü	4L/18Ü
 <p>* Position für Stützdübel bzw. Stützschraube (ab 100 kg Flügelgewicht)</p>	 <p>* Position für Stützdübel bzw. Stützschraube (ab 100 kg Flügelgewicht)</p>	 <p>* Position für Stützdübel bzw. Stützschraube (ab 100 kg Flügelgewicht)</p>	 <p>* Position für Stützdübel bzw. Stützschraube (ab 100 kg Flügelgewicht)</p>